

船舶事故等調査報告書

平成27年9月17日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2015長第39号
事故等種類	運航阻害
発生日時	平成27年5月8日 08時30分ごろ
発生場所	佐賀県唐津市小川島 ^{おがわ} 南東方沖 小川島港西防波堤灯台から真方位143° 700m付近 (概位 北緯33° 35.30′ 東経129° 54.22′)
事故等調査の経過	平成27年5月13日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（長崎事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
事実情報	
船種船名、総トン数	プレジャーボート ^{ひで} 秀丸、0.3トン
船舶番号、船舶所有者等	290-25287佐賀、個人所有
乗組員等に関する情報	船長、二級小型船舶操縦士
死傷者等	なし
損傷	なし
事故等の経過	<p>本船は、船長が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、小川島南東方沖において、機関を止め、シーアンカーを投入して漂泊し、釣りを始めた。</p> <p>船長は、釣り場を移動するため、シーアンカーを揚収していたところ、平成27年5月8日08時30分ごろ、左手に巻き付けていた緊急エンジン停止コードがシーアンカーに引っ掛かり、船外機から緊急エンジン停止スイッチが外れ、同スイッチを復旧できなかったために機関を始動できなくなった。</p> <p>本船は、船長が118番通報し、来援した巡視艇にえい航されて定係地に戻った。</p>
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 西、風速 約2m/s</p> <p>海象：波高 約0.5m</p>
分析	<p>乗組員等の関与 あり</p> <p>船体・機関等の関与 あり</p> <p>気象・海象等の関与 なし</p> <p>判明した事項の解析 本船は、小川島南東方沖において漂泊中、緊急エンジン停止スイッチが船外機から外れた際、船長が同スイッチの復旧方法を知らなかったことから、機関を始動できなくなり、運航が阻害されたものと考えられる。</p>
原因	本インシデントは、本船が、小川島南東方沖において漂泊中、緊急エンジン停止スイッチが船外機から外れた際、船長が同スイッチの復

	旧方法を知らなかったため、機関を始動できなくなったことにより発生したものと考えられる。
参考	<p>今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急エンジン停止スイッチは、機関取扱説明書に従って、取扱いに習熟しておくこと。